



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Донецкой Народной Республике

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» марта 2025 г., 09 час. 00 мин. № 2

(дата и время составления акта)

респ. Донецкая Народная, г. Харцызск, ул. Филатова, д. 7, e-mail: gpn_hrz@80.mchs.gov.ru

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «06» марта 2025 г. № 2, учетный номер проверки -

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учётный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Герасименко Сергей Викторович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Харцызск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Заместитель Главного государственного инспектора городского округа Харцызск по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органов об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Профилактический визит проведен в отношении:

Здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

6. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. 286781, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ХАРЦЫЗСК, ПГТ. ЗУЕВКА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 4А

(указывается адрес (местоположение) место осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо, которому вручается акт:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗУЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, (ИНН 9304010832, ОГРН: 930401001), юридический адрес: 286781, Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызск, пгт. Зуевка, ул. Ленина, дом 4А; место фактического осуществления деятельности: 286781, Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызск, пгт. Зуевка, ул. Ленина, дом 4А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 11 » марта 2025 г., 08 час. 30 мин.
по « 24 » марта 2025 г., 09 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала проведения профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с _____

с « ____ » _____ Г., ____ час. ____ мин.

по « ____ » _____ Г., ____ час. ____ мин.

(указываются основания для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

6 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролирующим лицом)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб (образцов); 4) инструментальное обследование; 5) испытание; 6) экспертиза.

в следующие сроки:

с « 11 » марта 2025 г., 09 час. 30 мин.

по « 11 » марта 2025 г., 11 час. 45 мин.

по месту: 286781, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ХАРЦЫЗСК, ПГТ. ЗУЕВКА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 4А

(указывается дата и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 18 марта 2025 года.

(указывается дата составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности протокол осмотра, протокол инструментального обследования, протокол испытание, экспертное заключение), составленных по результатам контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении обязательного профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам профилактического визита установлено:

что выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Эксплуатация объекта надзора в следующем состоянии не обеспечивает условие его соответствия требованиям пожарной безопасности:

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Документ, подтверждающий нарушение обязательных требований пожарной безопасности
1.	Помещения школы не оборудованы системой пожарной сигнализации.	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 54; часть 1, часть 10 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановление Правительства	Протокол осмотра от 11.03.2025

		РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" Положение №1, пункт 11	
2.	Помещения школы не оборудованы системой оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) 3-го типа.	Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 2 статья 54; часть 1, часть 10 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" приложение №5, пункт 18	Протокол осмотра от 11.03.2025
3.	Отсутствует техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ в чердачных помещениях школы, в том числе проектная документация, акт ввода в эксплуатацию.	пункт 13 ППР РФ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания, на дверях эвакуационных выходов.	пункт 14 ППР РФ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания, на дверях лестничных клеток.	пункт 14 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания, на дверях ведущих из подвала на первый этаж	пункт 14 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025

7.	На путях эвакуации, в местах перепадов и выступов высотой более 45 мм, не установлены пандусы уклоном не более 1:6. (главный вход в здание школы, эвакуационный выход перехода из старого здания в новый корпус)	ст. 6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;	Протокол осмотра от 11.03.2025
8.	Руководитель не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (здание нового корпуса).	пункт 17 б) ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
9.	На остекленных дверях в школах, не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери, либо стекло с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей.	ст. 6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 7.1.8 СП 1.13130.2020;	Протокол осмотра от 11.03.2025
10.	В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254 (здание нового корпуса).	ст. 6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 7.16 СП 4.13130.2013	Протокол осмотра от 11.03.2025
11.	На стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоисточникам) не установлен соответствующий указатель (объемный со светильником или плоский, выполненный с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации).	ст. 6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 7.3.6 СП 251.1325800.2016;	Протокол осмотра от 11.03.2025
12.	На дверях (люках) чердачных помещений отсутствует информация о месте хранения ключей.	пункт 18 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
13.	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	пункт 11 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил	Протокол осмотра от 11.03.2025

		противопожарного режима в Российской Федерации»;	
14.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из холлов, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.	пункт 26 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
15.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации. Размер, форма, цвета и расположение символических изображений регламентированы стандартом — ГОСТ 12.4.026-2015 и отраслевыми нормативными актами	пункт 36 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
16.	Огнетушители, установленные в здании, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя.	пункт 407 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
17.	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	пункт 409 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
18.	Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании не предоставил декларацию пожарной безопасности.	ч. 5 ст. 6; ст. 64 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;	Протокол осмотра от 11.03.2025
19.	Эвакуационные двери из строения перехода между корпусами открываются не по направлению выхода из здания.	ст. 6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	Протокол осмотра от 11.03.2025
20.	Эвакуационные двери из здания старого корпуса ведущие на лестничные клетки на 1-м и 2-м этажах открываются не по направлению выхода из здания.	ст. 6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	Протокол осмотра от 11.03.2025
21.	Допускается хранение под лестничными маршами и площадками, оборудование и других предметов, выполненных из горючих материалов.	пункт 16 к) ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
22.	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке	пункт 43 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил	Протокол осмотра от 11.03.2025

	вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. (пищевые). Чистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.	противопожарного режима в Российской Федерации»;	
23.	Допускается использование подвальных помещений, для хранения мебели и других предметов.	пункт 16 б) ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
24.	Допущено перекрытие и опломбирование запорного устройства, на обводной линии внутреннего противопожарного водоснабжения в подвальном помещении школы, в следствие чего в системе внутреннего противопожарного водоснабжения школы отсутствует необходимое давление, для тушения пожара.	ст. 86 п. 1 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; пункт 16 е) ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
25.	Пожарный кран (ПК) расположенный в подвальном помещении не оборудован пожарным шкафом. Исполнение пожарных шкафов ПК-с должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844.	ст. 6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 6.2.3 СП 10.13130.2020;	Протокол осмотра от 11.03.2025
26.	Допущено размещение (установка) сцены на путях эвакуации, в холе второго этажа старого здания школы.	пункт 27 б) ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
27.	Допущено размещение радиаторов отопления в лестничных клетках школы на высоте менее 2,2 м, что может привести к травмированию людей при эвакуации из здания.	ст. 6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.4.9. сп 1.13130.2020	Протокол осмотра от 11.03.2025
28.	Допущено снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	пункт 16 д) ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025

29.	Отсутствует остекление оконных проемов лестничных клеток в старом здании школы.	ст. 6, ст. 88 п.19 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;	Протокол осмотра от 11.03.2025
30.	Дверной проем пути эвакуации коридора ведущий из учебных классов на втором этаже старого здания школы (с павой стороны перед лестничной клеткой) менее 2-х метров в высоту.	ст. 6, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.3.2. СП 1.13130	Протокол осмотра от 11.03.2025
31.	Не предоставлена документация подтверждающая необходимые пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для отделки путей эвакуации (потолок тамбура выхода из старого здания школы во внутренний двор).	пункт 25 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
32.	Не предоставлена техническая документация на устройство (ремонт) внутреннего противопожарного водоснабжения, которая содержит пожарно-технические характеристики и результаты пуско-наладочных работ.	ст. 6, ст. 78 п.1 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; пункт 54 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
33.	Лестница высотой более 45 мм, не оборудована поручнями.	ст. 6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;	Протокол осмотра от 11.03.2025
34.	Допущена установка глухих решеток на окна подвала и приямках у окон подвала, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности; пункт	16 г) ППР РФ-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
35.	На дверях (люках) чердачных помещений отсутствует информация о месте хранения ключей.	пункт 18 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
36.	Допущено использование подвального помещения для организации детского досуга.	пункт 8 ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025

37.	Допущена прокладка электропроводов по горючему основанию (дверь лестничной клетки)	пункт 35 з) ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
38.	Допущена прокладка электропроводов по горючему основанию (класс информатики)	пункт 35 з) ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025
39.	Допущена устройство и эксплуатация временной проводки и удлинителей в подвальном помещении.	пункт 35 ж) ППР РФ- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Протокол осмотра от 11.03.2025

12. К настоящему акту прилагаются:
протокол осмотра

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Фактический способ проведения профилактического визита: по месту осуществления деятельности контролирующего лица

(указать способ проведения профилактического визита)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Харцызск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Заместитель главного государственного инспектора городского округа Харцызск по пожарному надзору) Герасименко Сергей Викторович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего профилактический визит)



Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Харцызск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Заместитель Главного государственного инспектора городского округа Харцызск по пожарному надзору) Герасименко Сергей Викторович, e-mail: gpn_hrz@80.mchs.gov.ru, телефон: +7(949) 320-49-04

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

« 12 » часов « 00 » минут « 24 » 03 20 25 г.

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).